



DIFERRO
CALENDERS

DL SERİSİ
UPS ÜNİTESİ

UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) NEDİR?

Makina enerjisi kesildiğinde devreye girer ve makinenin keesini kesintisiz olarak döndürerek, **sıcaktan oluşacak zararları önler**. Ayrıca, enerji kesildiği andan itibaren 3-5 saat kadar sürekli olarak çalışarak, makinenin soğumasını sağlar.

